

龙岩市新罗区应急管理局文件

龙新应急〔2024〕128号

签发人：张群勇

关于申请核销福建省龙岩龙化化工有限公司 重大生产安全事故隐患的请示

龙岩市应急管理局：

2024年10月19日，龙岩市应急管理局组织中国化学品安全协会专家到福建省龙岩龙化化工有限公司开展风险隐患排查和治本攻坚三年行动帮扶指导时，发现该企业存在2条重大生产安全事故隐患：1、液氯充装岗位2台临时轴流风机接有临时用电线路，未办理临时用电作业票证。2、一级重大危险源液氯罐区液氯储槽（V-12502A）温度（TIA-2551A）在SIS系统中设置了联锁控制（SIL2），同时用于DCS系统储槽温度监测、报警，SIS系统未独立设置。

根据《龙岩市应急管理局关于重大生产安全事故隐患挂牌督办的函》（龙应急函〔2024〕41号）要求，我局严格督促福建省

龙岩龙化化工有限公司落实各项整改措施。截至目前，该公司已完成以上重大生产安全事故隐患整改工作，并经我局于 2024 年 12 月 19 日现场验收合格。现提请贵局对福建省龙岩龙化化工有限公司重大生产安全事故隐患予以核销。

妥否，请示复。

附件：1. 《福建省龙岩龙化化工有限公司关于重大安全事故隐患挂牌督办整改闭环的报告》（2024 龙化司字第 33 号）

2. 《整改复查意见书》（龙新应急复查〔2024〕180 号）

龙岩市新罗区应急管理局

2024 年 12 月 19 日



福建省龙岩龙化化工有限公司(通知)

(2024)龙化(司)字第33号

福建省龙岩龙化化工有限公司 关于重大事故隐患挂牌督办整改闭环的报告


新罗区应急管理局:

根据《龙岩市应急管理局关于重大生产安全事故隐患挂牌督办的函》(龙应急函(2024)41号),重大事故隐患内容:1、液氯充装岗位2台临时轴流风机接有临时用电线路,未办理临时用电作业票证。2、一级重大危险源液氯罐区液氯储槽(V-12502A)温度(TIA-2551A)在SIS系统中设置了联锁控制(SIL2),同时用于DCS系统储槽温度监测、报警,SIS系统未独立设置。我司高度重视,立即组织召开了该重大事故隐患专项整改会议,成立了重大事故隐患整改治理领导小组,按照“五定五落实”(落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案)的原则和有关规定要求进行整改,现已整改完成,将重大事故隐患整改情况汇报如下:

1、液氯充装岗位2台临时轴流风机接有临时用电线路,未办理临时用电作业票证。

整改情况:2024年11月7日公司组织开展了特殊作业及监护人员培训、考试。同时把液氯充装岗位2台临时轴流风机的临时用电线路已改成固定线路。





2、一级重大危险源液氯罐区液氯储槽（V-12502A）温度（TIA-2551A）在 SIS 系统中设置了联锁控制（SIL2），同时用于 DCS 系统储槽温度监测、报警，SIS 系统未独立设置。

整改情况：液氯储槽（V-12502A）已设置两台远传温度仪表，用于 DCS 系统和 SIS 系统，确保 SIS 系统独立设置。



为保证龙化公司安全生产，公司将严格贯彻《安全生产法》等法律法规标准规范，加强公司安全管理。

特此报告！


福建省龙岩龙化化工有限公司
2024年10月16日

安全生产行政执法文书

整改复查意见书

(龙新) 应急复查 (2024) 180 号

福建省龙岩龙化化工有限公司

本机关于 2024 年 12 月 5 日作出了责令限期整改指令书的决定 ((龙新) 应急责改 (2024) 197 号, 经对你单位整改情况进行复查, 提出如下意见: _____

1、2024 年 11 月 7 日 公司组织开展了特殊作业及监护人员培训、考试。同时把液氯充装岗位 2 台临时轴流风机的临时用电线路已改成固定线路; 2、液氯储槽 (V-12502A) 已设置两台远传温度仪表, 用于 DCS 系统和 SIS 系统, 确保 SIS 系统独立设置。 (以下空白)

被复查单位负责人 (签名):

安全生产行政执法人员 (签名):

龙岩市新罗区应急管理局 (印章)

2024 年 12 月 11 日

本文书一式两份: 一份由应急管理部门备案, 一份交被复查单位。